

## История изменений ПО изделия

[Астра-6245](#)

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Октябрь 2015	6245-bv2_0	6245v1 RPP4A-av1_3	-	6245-v2_1	В РЭ1 добавлена информация о работе извещателей с ППКОП «Астра-712 Pro»	В ПО устранены ошибки при потере и восстановлении в радиосети, при запуске регистрации
Ноябрь 2014	6245-bv2_0	6245v1 RPP4A-av1_1	—	6245-v2_0	<p><b>ПП:</b> радиомодуль РПП1 заменен на РПП4.</p> <p><b>ПО:</b> изменено в связи с заменой радиомодуля.</p> <p><b>РЭ1:</b></p> <p>1) корректировка текста</p> <p>2) уточнено значение тока потребления в режиме передачи,</p> <p>3) добавлена информация о работе извещателя с ППКОП 8945 Pro и ППКОП 812 Pro</p>	—
Июль 2014	6245-av1_1	6245v1 RPP1-3_v3_3_3	—	6245-v1_2	<p>1) изменен алгоритм смены канала по командам с ППКОП и лазерного пульта «Астра-942»;</p> <p>2) изменен алгоритм автоматического поиска сети при потере связи с ППКОП (для оптимизации энергопотребления);</p> <p>3) добавлено извещение «Включение питания».</p>	—
Май 2014	6245-av1_0	6245v1 RPP1-3_v3_3_3	—	6245-v1_1	Базовая версия	—