

История изменений ПО и документов изделий Астра-Z-8145 Pro

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ИМ1 – инструкция для быстрого запуска;
- ИП – источник питания;
- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер;
- ПМ – программа и методика испытаний;
- ПСИ – приемо-сдаточные испытания;
- РЭ1 – руководство по эксплуатации.

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замен ПО [0-2]
Июль 2015	8145P-bv2_3 (8145P-bvt2_3_rev4)	RPP4P-av1_1 (RPP4P-av1_1_rev004)	8145v1_2 8145v1_1 8145v1 8145Batv1	-	v1_3	v1_3	<p>В соответствии с актом №569</p> <p>ПО: «Астра-Z-8145 Pro» добавлена поддержка и отображение состояний устройства оконечного объектового «УОО Астра-У», извещателей «Астра-5131 Ш», «Астра-7 РК», «Астра-8 РК», «Астра-361 РК», «Астра-3531», блока реле радиоканального «Астра-Z-8245».</p> <p>РЭ1:</p> <p>1) изменена версия ПО «Астра-Z-8145Pro», 2) добавлена информация об отображении: - извещателей системы «Астра-РИ-М»: «Астра-5131» исполн. Ш, «Астра-7» исполн. РК, «Астра-8» исполн. РК, «Астра-3531», - устройства оконечного объектового «УОО Астра-У».</p> <p>ПМ:</p> <p>1) добавлены примечания в п.п. 4.2.11, 4.2.14, 2) заменена история изменений.</p>	-	2

Мар 2015	8145P-bv2_2 (8145P- bvt2_2_rev1)	RPP4P-av1_0 (RPP4P- av1_0_rev008)	8145v1_2 8145v1_1 8145v1 8145Batv1	-	v1_2	v1_2	В соответствии с актом №551 В ПМ : 1) Измерение тока мультиметром заменено на измерение осциллографом; 2) Заменена история изменений. В РЭ1 : 1) Изменена версия ПО, 2) Добавлена информация о поддержке радиорасширителя «Астра-РИ-М РР» и отображении работающих в его радиосети радиоустройств	В соответствии с актом №551 В ПО : устранена ошибка синхронизации времени	2
Янв 2015	8145P-bv2_1 (8145- bvt2_1_rev13)	RPP4P-av1_0 (RPP4P- av1_0_rev008)	8145v1_2 8145v1_1 8145v1 8145Batv1	-	v1_1	v1_1	В соответствии с актом №530 В ПМ : 1) Дополнены п.п. 4.2.1, 4.2.2; 2) заменена история изменений. В РЭ1 : уточнены версия ПО, ток потребления	В соответствии с актом №530 В ПО : изменено ПО по выявленным ошибкам в процессе ОЭ в ЗАО НТЦ и ТЕКО ТД	2
Дек 2014	8145P-av2_0 (8145- avt2_0_rev5)	RPP4P-av1_0	8145v1_2 8145v1_1 8145v1 8145Batv1	-	v1_0	v1_0		Откорректированы файлы требований к изготовлению печатных плат согласно КО№13731	-
Ноя 2014	8145P-av2_0 (8145- avt2_0_rev5)	RPP4P-av1_0	8145v1_1 8145v1 8145Batv1	-	v1_0	v1_0	На основании Акта №502 На ПП : радиомодуль РПП1 заменен на РПП4.		-
Окт 2014	8145P-av2_0 (8145- avt2_0_rev5)	RPP1_3_v3_3_3	8145v1_1 8145v1 8145Batv1	-	v1_0	v1_0	Базовая версия	-	-