

## История изменений ПО и документов изделия Астра-942

Необходимость замены ПО, в баллах  $[0 \div 2]$ :

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Авг 2011	942-v1_1	-	942vt1_2	-	v1_1	v1_0	-	В РЭ1: Элемент питания убран из комплекта поставки (установлен в изделие)	-
Мар 2010	<b>942-v1_1</b>	-	942vt1_2	-	<b>v1_0</b>	<b>v1_0</b>	1) Изменено назначение кнопок пульта: - Кнопка №2 – «Запуск оптимизации сети» - Кнопка №3 – «Запуск регистрации извещателя» 2) Базовая версия РЭ1 и ПМ.	-	<b>2</b>
Дек 2009	<b>942_v1_0</b>	-	<b>942vt1_2</b>	-	-	-	Базовая версия ПО	-	<b>0</b>